


# Regulacijski ventil STRÖMAX-GMF

regulacijski ventil ogranka, priрубničke izvedbe, za mjerenje  
diferencijalnog tlaka, ravno sjedalo, s mjernim ventilima

List propisa za

**4218 GMF**

Izdanje 0907 (0803)



**4218 GMF**

STRÖMAX-GMF  
s mjernim ventilima i  
mogućnošću pražnjenja

- 1 Rucni kotač s prozorčićem za digitalno pokazivanje
- 2 Vreteno ventila
- 3 Kućište ventila iz sivog lijeva GJL 250
- 4 Provrt 3/8 za mogućnost pražnjenja
- 5 Mjerni ventil 1/4
- 6 Brtvljenje vretena
- 7 Sjedalo ventila
- 8 Gornji dio ventila

**Izvedba**

Brojevi narudžbe <b>4218 GMF</b>	DN	L	H	W	D <sub>H</sub>	D <sub>FL</sub>	D	d	SW 4-kutni
1 <b>4218 43</b>	25	160	110	58	70	115	25	14	10
1 <b>4218 44</b>	32	180	110	64	70	140	30	19	10
1 <b>4218 45</b>	40	200	110	72	70	150	40	19	10
1 <b>4218 46</b>	50	230	135	90	95	165	50	19	10
1 <b>4218 47</b>	65	290	145	112	95	185	65	19	10
1 <b>4218 48</b>	80	310	145	116	95	200	80	19	10

**Ugradbene mjere u mm**  
**Brojevi narudžbe**

## **4218 GMF STRÖMAX-GMF-Regulacijski ventil ogranka s mjernim ventilima DN 25 - 80**

Ravno sjedalo, kućište sivi lijev GJL 250 po EN 1561, priрубnice po EN 1092, PN 16; plavo lakirano. Gornji dio ventila od mesinga, s neuspinjačim vretenom, dvostruko brtvljenje vretena pomoću O-prstena. Prednamještanje ograničenjem hoda vretena, digitalno pokazivanje stupnja prednamještanja u prozorčiću ručnog kotača. Dva mjerna ventila montirana su pored ručnog kotača. Četiri provrta 3/8 (DN10) za slavinu za pražnjenje zatvoreni su sa zapornim čepovima.

**Izvedba**

**4218 GMF**

Zadržavamo pravo izmjena  
u smislu tehničkog napretka.

HERZ Armaturen

Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien  
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com



<b>4218 AGF</b> DN 25 - 80	STRÖMAX-AGF Zaporni ventil prirubničke izvedbe, 4 provrta za mogućnost pražnjenja	<b>Druge izvedbe</b>
<b>4007 F</b> DN 25 - 50	Regulator diferencijalnog tlaka u prirubničkoj izvedbi, 50 do 300 mbar, 4 provrta za mogućnost pražnjenja	
<b>4217 GM</b> DN 15 - 80 kolčak x kolčak <b>4417 GM</b> DN 15 - 50 AG x AG	STRÖMAX-GM Regulacijski ventil ogranka s mjernim ventilima, ravno sjedalo	
<b>4217 GR</b> DN 15 - 80	STRÖMAX-GR Regulacijski ventil ogranka bez mjernih ventila s ravnim sjedalom, kolčak x kolčak	
<b>4215 G</b> DN 15 - 80 kolčak x kolčak <b>4415 G</b> DN 15 - 50 AG x AG	STRÖMAX-G Zaporni ventil s ravnim sjedalom	
<b>4215 AG</b> DN 15 - 80 kolčak x kolčak <b>4415 AG</b> DN 15 - 50 AG x AG	STRÖMAX-AG Zaporni ventil s ravnim sjedalom, 2 provrta za mogućnost pražnjenja	
<b>4007</b> DN 15 - 50 kolčak x kolčak <b>4207</b> DN 15 - 50 AG x AG	Regulator diferencijalnog tlaka, 50 do 300 mbar, 2 provrta za mogućnost pražnjenja	
Dva mjerna ventila montirana su u istom smjeru pored ručnog kotača i tvornički su zaptiveni. Ovaj raspored garantira u svim položajima ugradnje najbolju dostupnost i optimalni priključak mjernog uređaja.		
Cijevni navoj 3/8 (DN10).		<b>Veličina provrta</b>
1 <b>0276 00</b> Ventil za pražnjenje s ručicom i priključkom crijeva koje se može okretati, žuta izvedba, priključak za crijevo 1 <b>6206 01</b> naručuje se posebno.		<b>Ventili za pražnjenje</b>
Za hidraulično balansiranje uređaja za grijanje ili hlađenje, regulaciju i zatvaranje razdjelnih vodova, vodova izmjenjivača toplote, registrira za grijanje i hlađenje.		<b>Područje primjene</b>
Max. temperatura pogona 110 °C Max. pogonski tlak 16 bar Kvaliteta tople vode odgovara ÖNORM H 5195, odnosno VDI smjernica 2035.		<b>Pogonski podaci</b>
Kućište ventila Gornji dio ventila O-prstenovi	Sivi lijev GJL 250 nach EN 1561 Mesing EPDM	<b>Materijali</b>
<b>Smjer strujanja</b> Smjer strujanja treba odgovarati strjelici na kućištu ventila. <b>Položaj ugradnje</b> Postavlja se okomito prema osi ventila, neuspinjuće vreteno ventila garantira kod svakog položaja ugradnje optimalnu pristupnost i posluživanje ventila. <b>Brtvljenje vretena</b> Brtvljenje vretena izvedeno je pomoću elastičnog dvostrukog O-prstena čime je omogućeno trajno brtvljenje i lagan pristup. <b>Dvostruki-O-prsten</b> Brtvljenje dvostrukim O-prstenom koji nije potrebno održavati, garantira trajno i sigurno brtvljenje vretena ventila i lagan pristup za vrijeme rada ventila. <b>Brtvljenje sjedala</b> Trajno elastična i otporna na temperaturu mekana brtva ne korozira, dopušta minimalnu snagu zatvaranja.		<b>Konstruktivske osobitosti</b>
STRÖMAX-GMF regulacijski ventil ogranka izveden je s dva mjerna ventila: primjenom odgovarajućeg mjernog uređaja može se mjeriti diferencijalni tlak i količina protoka ovisno o stupnju namještanja. Količina protoka može se također pročitati izravno na HERZ-ovom mjernom kompjutoru 8900 i 8903 (pogledati priručnik uređaja).		<b>Mjerenje diferencijalnog tlaka</b>
Regulacijski ventil ogranka STRÖMAX-GMF isporučuje se otvoren. Prednamještanje dopušta maksimalno mogući hod. Ručni kotačić namješten je mehanički tako da, kad je ventil zatvoren, digitalni pokazivač pokazuje 0,0.		<b>Prednamještanje</b>

## Postupak prednamještanja

1. Željeni postupak prednamještanja namjestiti prema proračunu (digitalni pokazivač na ručnom kotaču).
2. Skinuti učvrсни vijak ručnog kotačića, ali ne skidati ručni kotačić s ventila.
3. Sada dostupno vreteno prednamještanja s okretnim vijkom 3 x 60 uvrnuti do graničnika.
4. Ponovo zavrnuti učvrсни vijak ručnog kotačića.
5. Staviti plombu prednamještanja.
6. Namještenu poziciju označiti na označivaču prednamještanja i pričvrstiti ga na ventil.

Pozicije 5. i 6. nisu potrebne radi funkcionalnosti, ali se preporučuju.  
Namještanje određene vrijednosti protoka, bez podataka stupnja namještanja, kod STRÖMAX-GM-ventila moguće je samo uz primjenu mjernog aparata. Namještanje diferencijalnog tlaka s mjernim aparatom moguće je izvesti samo uz pomoć HERZ-dijagram namještanja. Kod primjene mjernog kompjutera potrebno je pridržavati se uputa o rukovanju.

## Namještanje i učvršćenje namještanja

Tvorničko namještanje digitalnog pokazivača kod zatvorenog ventila je 0,0. Ako se mora maknuti kompletan ručni kotačić (ručica, brojčanik, temeljna ploča) ili se mora zamijeniti neki oštećeni dio da bi digitalni pokazivač točno pokazivao, potrebno je izvršiti sljedeće:

1. Staviti kompletan ručni kotačić i gurnuti ga tako daleko da šesterokut na kućištu zahvati nazubljenje vretena.
2. Ventil zatvoriti okretanjem u smjeru kazaljke na satu.
3. Ako digitalni pokazivač u toj poziciji pokazuje 0,0, znači da je ručni kotačić pravilno nataknut i da se može učvrstiti vijkom.
4. Okretanjem temeljne ploče i ručice, digitalni pokazivač postaviti na 0,0 i ponovo utaknuti kompletan ručni kotačić bez okretanja vretena.
5. Uvrnuti učvrсни vijak ručnog kotačića.

Sada se ventil može namjestiti na željenu poziciju.

## Digitalno pokazivanje Tvorničko namještanje

Oba montirana mjerna ventila **0284** izvedena su s mekom brtvom i ugrađena u regulacijski ventil ogranka.

HERZ-Mjerni kompjutor ima set za priključenje kompjutora na mjerne ventile 1 **0284** 00, što garantira besprijekorno učvršćenje na mjernim ventilima.

## Mjerni ventili

STRÖMAX-GMF, STRÖMAX-AGF i regulator diferencijalnog tlaka 4007 F imaju tijelo jednakih ugradbenih mjera, gornji dio ventila je jednakih mjera kao kod STRÖMAX-GM/GR, G/GA i regulatora diferencijalnog tlaka sa kolčakom i AG modeli.

## Ugradbene mjere

- 1 **6517** 04 Plomba prednamještanja
- 1 **6517** 05 Označivač prednamještanja
- 1 **6640** 00 HERZ-univerzalni ključ
- 1 **8903** 00 HERZ-mjerni kompjutor Flow Plus
- 1 **8900** 03 HERZ-mjerni kompjutor za jednoručno posluživanje
- 1 **0276** 00 Ventil za pražnjenje 3/8 s ručicom i priključkom crijeva koje se može okretati
- 1 **6206** 01 Priključak za crijevo
- 1 **0284** 00 Prijamnik tlaka -Igla

## Pribor



- 1 **0273** 00 Zaporni vijak 3/8
- 1 **0284** 01 Mjerni ventil plavi
- 1 **0284** 02 Mjerni ventil crveni
- 1 **6517** 06 DN 15 - 40 STRÖMAX-GMF ručni kotač
- 1 **6517** 08 DN 50 - 80 STRÖMAX-GMF ručni kotač
- 1 **6387** 12 DN 15 - 20 STRÖMAX-GMF gornji dio ventila komplet
- 1 **6387** 13 DN 25 STRÖMAX-GMF gornji dio ventila komplet
- 1 **6387** 14 DN 32 STRÖMAX-GMF gornji dio ventila komplet
- 1 **6387** 15 DN 40 STRÖMAX-GMF gornji dio ventila komplet
- 1 **6387** 16 DN 50 STRÖMAX-GMF gornji dio ventila komplet
- 1 **6387** 17 DN 65 STRÖMAX-GMF gornji dio ventila komplet
- 1 **6387** 18 DN 80 STRÖMAX-GMF gornji dio ventila komplet



## Rezervni dijelovi



Narudžbeni brojevi <b>4218 GMF</b>	DN	<b>STRÖMAX-4218 GMF</b>
1 <b>4218</b> 43	25	12.2
1 <b>4218</b> 44	32	17.3
1 <b>4218</b> 45	40	28.6
1 <b>4218</b> 46	50	38.0
1 <b>4218</b> 47	65	60.3
1 <b>4218</b> 48	80	68.5

## kvs-vrijednosti

Obratite pažnju da su u predhodnim dijagramima i tablicama date vrijednosti protoka i vrijednosti namještanja za dimenzioniranje - odabir regulirajućih ventila ogranka HERZ-STRÖMAX-4218 GMF. Za kontrolu prednamještenih vrijednosti i izmjenu namještanja prema mjerenju diferencijalnog tlaka na ventilu u pogonu, poslat će se posebne tablice na upit.







## HERZ-kv vrijednost tablica

## STRÖMAX-GMF

Art. br.1 **4218 43** - 1 **4218 48**

DN 25 - DN 80

Stupanj prednamj.	1 4218 43	1 4218 44	1 4218 45	1 4218 46	1 4218 47	1 4218 48	Stupanj prednamj.
	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	
<b>0,5</b>	0,6	1,4	1,6	5,5	8,5	10,6	<b>0,5</b>
<b>0,6</b>	0,6	1,4	1,8	6,0	9,4	11,9	<b>0,6</b>
<b>0,7</b>	0,6	1,5	2,0	6,3	10,2	12,9	<b>0,7</b>
<b>0,8</b>	0,7	1,6	2,1	6,8	10,8	13,9	<b>0,8</b>
<b>0,9</b>	0,8	1,8	2,4	7,4	11,3	14,9	<b>0,9</b>
<b>1,0</b>	0,8	1,9	2,5	7,8	11,8	15,9	<b>1,0</b>
<b>1,1</b>	0,9	2,0	2,8	8,3	12,5	16,9	<b>1,1</b>
<b>1,2</b>	1,0	2,2	3,0	8,8	13,2	17,9	<b>1,2</b>
<b>1,3</b>	1,1	2,4	3,2	9,1	13,8	18,9	<b>1,3</b>
<b>1,4</b>	1,2	2,5	3,4	9,5	14,5	19,9	<b>1,4</b>
<b>1,5</b>	1,2	2,7	3,6	9,7	15,2	20,9	<b>1,5</b>
<b>1,6</b>	1,4	2,8	3,9	10,1	15,7	21,8	<b>1,6</b>
<b>1,7</b>	1,5	3,0	4,1	10,4	16,3	22,8	<b>1,7</b>
<b>1,8</b>	1,6	3,1	4,2	10,7	16,9	23,7	<b>1,8</b>
<b>1,9</b>	1,7	3,3	4,4	11,0	17,5	24,5	<b>1,9</b>
<b>2,0</b>	1,9	3,4	4,7	11,5	17,8	25,1	<b>2,0</b>
<b>2,1</b>	2,2	3,5	4,9	11,9	18,5	25,8	<b>2,1</b>
<b>2,2</b>	2,6	3,6	5,1	12,4	19,0	26,4	<b>2,2</b>
<b>2,3</b>	2,9	3,7	5,2	12,9	19,4	27,0	<b>2,3</b>
<b>2,4</b>	3,3	3,8	5,5	13,6	19,8	27,5	<b>2,4</b>
<b>2,5</b>	3,6	3,9	5,6	14,0	20,2	28,2	<b>2,5</b>
<b>2,6</b>	4,2	4,1	5,9	15,0	20,5	28,4	<b>2,6</b>
<b>2,7</b>	4,8	4,3	6,3	15,9	20,9	28,9	<b>2,7</b>
<b>2,8</b>	5,3	4,5	6,6	16,9	21,4	29,4	<b>2,8</b>
<b>2,9</b>	5,8	4,7	7,0	17,9	21,8	30,0	<b>2,9</b>
<b>3,0</b>	6,3	4,9	7,2	18,6	22,5	30,6	<b>3,0</b>
<b>3,1</b>	6,6	5,3	7,7	20,0	22,9	31,4	<b>3,1</b>
<b>3,2</b>	7,0	5,6	8,2	21,1	23,5	32,2	<b>3,2</b>
<b>3,3</b>	7,4	6,1	8,6	22,1	24,2	33,0	<b>3,3</b>
<b>3,4</b>	7,7	6,5	9,1	23,2	25,0	34,0	<b>3,4</b>
<b>3,5</b>	8,2	6,9	9,6	24,6	25,5	34,9	<b>3,5</b>
<b>3,6</b>	8,3	7,4	10,3	25,2	26,8	36,3	<b>3,6</b>
<b>3,7</b>	8,6	7,9	11,0	25,9	27,9	37,5	<b>3,7</b>
<b>3,8</b>	8,7	8,5	11,7	26,6	29,0	38,9	<b>3,8</b>
<b>3,9</b>	8,9	9,2	12,4	27,3	30,2	40,3	<b>3,9</b>
<b>4,0</b>	9,1	9,8	13,1	27,8	31,6	41,7	<b>4,0</b>
<b>4,1</b>	9,3	10,4	13,8	28,4	32,7	43,3	<b>4,1</b>
<b>4,2</b>	9,4	11,1	14,5	28,9	34,0	44,8	<b>4,2</b>
<b>4,3</b>	9,6	11,7	15,3	29,3	35,5	46,3	<b>4,3</b>
<b>4,4</b>	9,7	12,3	16,0	29,7	36,6	47,8	<b>4,4</b>
<b>4,5</b>	9,8	12,9	16,7	30,1	37,8	49,7	<b>4,5</b>
<b>4,6</b>	10,0	13,3	17,3	30,6	39,2	50,7	<b>4,6</b>
<b>4,7</b>	10,1	13,7	18,0	31,0	40,4	52,0	<b>4,7</b>

Stupanj prednamj.	1 4218 43	1 4218 44	1 4218 45	1 4218 46	1 4218 47	1 4218 48	Stupanj prednamj.
	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	
<b>4,8</b>	10,2	14,2	18,4	31,3	41,6	53,3	<b>4,8</b>
<b>4,9</b>	10,3	14,6	19,1	31,7	42,7	54,4	<b>4,9</b>
<b>5,0</b>	10,5	15,0	19,7	32,2	43,9	55,4	<b>5,0</b>
<b>5,1</b>	10,6	15,2	20,1	32,4	44,7	56,4	<b>5,1</b>
<b>5,2</b>	10,7	15,4	20,6	32,7	45,7	57,2	<b>5,2</b>
<b>5,3</b>	10,8	15,7	21,0	33,1	46,5	57,9	<b>5,3</b>
<b>5,4</b>	10,9	15,8	21,4	33,5	47,3	58,5	<b>5,4</b>
<b>5,5</b>	11,0	16,0	21,8	33,8	47,8	58,9	<b>5,5</b>
<b>5,6</b>	11,1	16,3	22,3	34,2	48,7	59,3	<b>5,6</b>
<b>5,7</b>	11,2	16,5	22,7	34,6	49,3	59,6	<b>5,7</b>
<b>5,8</b>	11,2	16,8	23,2	35,0	49,9	59,9	<b>5,8</b>
<b>5,9</b>	11,3	17,1	23,6	35,3	50,4	60,1	<b>5,9</b>
<b>6,0</b>	11,4	17,3	24,0	35,5	51,0	59,9	<b>6,0</b>
<b>6,1</b>	11,4		24,5	35,8	51,5	60,4	<b>6,1</b>
<b>6,2</b>	11,4		24,8	36,0	52,1	60,6	<b>6,2</b>
<b>6,3</b>	11,5		25,2	36,1	52,7	60,8	<b>6,3</b>
<b>6,4</b>	11,5		25,6	36,3	53,2	61,0	<b>6,4</b>
<b>6,5</b>	11,5		26,0	36,4	53,9	61,8	<b>6,5</b>
<b>6,6</b>	11,6		26,2	36,6	54,5	61,7	<b>6,6</b>
<b>6,7</b>	11,6		26,4	37,0	55,1	62,2	<b>6,7</b>
<b>6,8</b>	11,6		26,7	37,3	55,7	62,8	<b>6,8</b>
<b>6,9</b>	11,7		26,9	37,7	56,3	63,4	<b>6,9</b>
<b>7,0</b>	11,7		27,1	38,0	56,8	63,8	<b>7,0</b>
<b>7,1</b>	11,8		27,2		57,2	64,8	<b>7,1</b>
<b>7,2</b>	11,8		27,4		57,7	65,5	<b>7,2</b>
<b>7,3</b>	11,9		27,4		58,0	66,2	<b>7,3</b>
<b>7,4</b>	11,9		27,5		58,3	66,8	<b>7,4</b>
<b>7,5</b>	12,0		27,6		58,6	67,3	<b>7,5</b>
<b>7,6</b>	12,0		27,6		58,9	67,5	<b>7,6</b>
<b>7,7</b>	12,1		27,7		59,2	67,6	<b>7,7</b>
<b>7,8</b>	12,1		27,8		59,5	67,7	<b>7,8</b>
<b>7,9</b>	12,1		27,8		59,9	67,7	<b>7,9</b>
<b>8,0</b>	12,2		27,8		60,3	67,8	<b>8,0</b>
<b>8,1</b>			28,0			67,9	<b>8,1</b>
<b>8,2</b>			28,1			68,1	<b>8,2</b>
<b>8,3</b>			28,1			68,3	<b>8,3</b>
<b>8,4</b>			28,2			68,5	<b>8,4</b>
<b>8,5</b>			28,3			68,7	<b>8,5</b>
<b>8,6</b>			28,4			68,9	<b>8,6</b>
<b>8,7</b>			28,5				<b>8,7</b>
<b>8,8</b>			28,5				<b>8,8</b>
<b>8,9</b>			28,6				<b>8,9</b>
<b>9,0</b>			28,6				<b>9,0</b>